

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
МДОУ Д/С №23 «АЛЕНУШКА»
Приказ № 42-2 от 01 июня 2017 г.



Федюкина Н. В.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ №4
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»
и предоставляемых на нем услуг в сфере образования**

Московская область, г. Клин

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

1.2. Адрес объекта: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- **двухэтажное панельное здание, площадь 981 кв.м**

- наличие прилегающего земельного участка: **да;**

1.4. Год постройки здания: **1981г;**

последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический, июль 2019.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №23 «АЛЕНУШКА»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Самодеятельная, д.2**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организации: **Управление образования Администрации Клинского муниципального района.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование, дополнительное образование детей и взрослых**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 лет; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории.**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – да.**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **340 человек; посещаемость 171 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от нос. 31 Октября, Клин-5 автобусы № 2; №№ 1,7, с пересадкой на №3, 11

от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17,18, с пересадкой на №3, 11

от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 11,

от пос. Майданово автобус № 6, с пересадкой на №3, 11

от Вокзала автобус (маршрутное такси) №№5;17;18, с пересадкой на №3, 11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50-100 м;**

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **5-7 мин.,**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, И)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (К, О, С, Г, У)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Объект частично доступен для отдельных категорий инвалидов.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается
---	---	--------------

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области», <http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «01» июня 2017 года
2. Акта обследования объекта: № акта от «01» июня 2017 года
3. Решения Комиссии от «01» июня 2017 года

УТВЕРЖДЕНО

Заведующий

МДОУ Д/С №23 «АЛЕНУШКА»

Приказ № 42-2 от «01» июня 2017 г.

Федюкина Н. В.



**(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

**для инвалидов МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**

1.2. Адрес объекта: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- двухэтажное кирпичное здание, площадь **981 кв.м.**

- наличие прилегающего земельного участка: **да;**

1.4. Год постройки здания: **1981;**

последнего капитального ремонта: **не проводился.**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **косметический, июль 2019.**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

1.7. Юридический адрес учреждения: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;**

1.8. Основание для пользования объектом: **оперативное управление.**

1.9. Форма собственности **государственная.**

1.10. Территориальная принадлежность: **муниципальная.**

1.11. Вышестоящая организации: **Управление образования Администрации Клинского муниципального района.**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **141601, Московская область, г. Клин, ул. Чайковского, д.14.**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: **образование.**

2.2 Виды оказываемых услуг: **дошкольное образование. дополнительное образование детей и взрослых;**

2.3 Форма оказания услуг: **на объекте.**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети дошкольного возраста от 1,5 лет до 7 лет, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития – да.*

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **340 человек; посещаемость 171 чел./ день,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет**.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) от пос. 31 Октября, Клин-5 автобусы № 2; №№ 1,7, с пересадкой на №3, 11 от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17,18, с пересадкой на №3, 11 от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 11, от пос. Майданово автобус № 6, с пересадкой на №3, 11 от Вокзала автобус (маршрутное такси) №№ 5;17;18, с пересадкой на №3, 11 наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50-100** м;

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **5-7** мин.,

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная**;

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть**.

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (К, Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, И)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Доступен полностью избирательно.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области»,
<http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>

(наименование сайта, портала)

Директор МДОУ Д/С №23»АЛЕНУШКА» Федюкина Надежда Владимировна
8 (49624) 2-35-95. 8 (49624) 2-36-76

(должность, ФИО, координаты для связи)

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: **400 человек; посещаемость 200 чел./ день,,**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: **нет.**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от пос. 31 Октября, Клин-5 автобусы № 2; №№ 1,7, с пересадкой на №3, 11

от 5 микрорайона автобусы (маршрутное такси) №№ 5, 17,18, с пересадкой на №3, 11

от Термометрового завода автобусы (маршрутное такси) №№ 11,

от пос. Майданово автобус № 6, с пересадкой на №3, 11

от Вокзала автобус (маршрутное такси) №№,5;17;18, с пересадкой на №3, 11

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет.**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50-100 м;**

3.2.2 время движения (пешком) до учреждения **5 -7 мин.,**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **да,**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые;**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **визуальная;**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **нет.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А» - доступность всех зон и помещений, «Б» - специально выделенные участки, «ДУ» (дополнительная помощь сотрудников, услуги на дому, дистанционное, «ВНД» - недоступно

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К, О, Г, У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К, О, С, Г, И)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: **Частично доступен для отдельных категорий инвалидов.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	нуждается
2	Вход (входы) в здание	нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	не нуждается

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации адаптированные условия.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):
Согласование.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата сайт «Доступная среда Московской области», <http://dostupno.mosreg.ru/facility/13308>.

5. Особые отметки.

Приложение (результаты обследования):

1. Приложение 1. Территория, прилегающая к зданию (участок) – 1 лист;
2. Приложение 2. Входа (входов) в здание – 1 лист;
3. Приложение 3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – 2 листа;
4. Приложение 4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – 2 листа;
5. Приложение 5. Санитарно-гигиенические помещения – 1 лист;
6. Приложение 6. Система информации и связи (на всех зонах) – 1 лист.

Руководитель рабочей группы

Заведующая Федюкина Н. В.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по АХЧ Сидорова А. В.

Заместитель по безопасности Мишина Н. В.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов

Председатель Клинской районной организации МООО «ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ»

М. Б. Винокурова

Приложение 1

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»
от «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:

**1. Территория, прилегающая к зданию (участок) МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

Адрес объекта: Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть			Нет	Все		нет
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть			требуется информационное сопровождение	Все	Обеспечить информационное сопровождение к входу для инвалидов	установить информационное сопровождение
1.3	Лестница (наружная)	Да			Нет			
1.4	Пандус (наружный)	Есть			Нет			
1.5	Автостоянка и парковка	Нет			отсутствие зоны парковки автомобиля инвалида	Все	Организовать стоянку с информационным обозначением для транспорта инвалидов	индивидуальное решение

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ДП-И (К, О, Г, У) –			нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23
«АЛЕНУШКА» от «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:

**2. Входа (входов) в здание МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО
ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

Адрес объекта: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			-	нет		
2.2	Пандус (наружный)	есть			нет	нет		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть			нет	К, С	Передвижной пандус въезда и входа	
2.4	Дверь (входная)	есть			отсутствие фиксаторов	К, О, С, Г, У	установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто	текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть			нет	нет		
	ОБЩИЕ требования к зоне				нет	нет		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-И			Не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 23 «АЛЕНУШКА» «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) УЧРЕЖДЕНИЯ
ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

Адрес объекта: Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть			отсутствие звуковых ориентиров и направляющих поручней	Г, О	установка звуковых ориентиров и направляющих поручней	текущий ремонт
3.2	Лестница (внутри здания)	есть			отсутствие направляющих поручней	Г, О	установка направляющих поручней	текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			нет	К		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствие лифта (подъемника)	К	установить лифт (подъемник)	текущий ремонт
3.5	Дверь	есть			нет	К, О, С, Г, У		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			отсутствие звуковых ориентиров	К, О, С, Г, У	установка направляющих поручней	текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-	Состояние доступности*	Приложение	Рекомендации по адаптации

функциональной зоны	(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ			нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **необходимо установить фиксаторы двери в положении открыто/закрыто. звуковые ориентиры и направляющие поручни.**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 23 «АЛЕНУШКА» «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**Адрес объекта: **Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			нет	К, О, С, Г, У		
4.2	Зальная форма обслуживания	есть			нет	К, О, С, Г, У		
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)			не нуждается

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **кабинетная и зальная формы обслуживания предназначены для К, О, С, Г, У.**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 23 «АЛЕНУШКА» «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:

**5. Санитарно-гигиенических помещений МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА»**

Адрес объекта: Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объект	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть			оборудование	К	кнопки вызова, аварийного освещения	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение

с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: **Отсутствует специально оборудованная туалетная комната. (установка поручней, штанг, кнопки вызова, аварийного освещения).**

**К акту обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ для инвалидов
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
№ 23 «АЛЕНУШКА» «01» июня 2017 года**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 23 «АЛЕНУШКА» Адрес объекта Россия, 141613, Московская область, Г. Клин, ул. Талицкая, д.47;

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			
6.2	Акустические средства	нет			
6.3	Тактильные средства	нет			
	ОБЩИЕ требования к зоне				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДУ			не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению.